

Очистка

Для удаления оксидной пленки на основном металле, что обеспечивает высокую прочность соединения металлов

Температурный индикатор

Флюс тает, что означает, что достигнута оптимальная температура для подачи припоя

Защита

Для обеспечения защитного экрана для припоя во время плавления

Смачивание

Для обеспечения потока припоя на поверхности основного металла

